# 守谷 - 1

守谷市ひがし野１丁目地内：守谷駅約 550 m

幅員約６m舗装市道

▿平成 21 年当時の状況

▿平成 26 年秋の状況

# 守谷 - 2

守谷市松ヶ丘５丁目地内：守谷駅約 1.1 km

幅員約６m舗装市道

▿平成 17 年当時の状況

▿平成 26 年秋の状況

# 守谷 - 3

守谷市松ヶ丘７丁目地内：守谷駅約 2.2 km

幅員約６m舗装市道

▿平成 20 年当時の状況　国土地理院撮影（CKT20083-C5-22, H20.5）抜粋加工

▿平成 26 年秋の状況

# 守谷５ - １

守谷市百合ヶ丘３丁目地内：守谷駅約 280 m

幅員約 25m舗装国道

▿平成 17 年当時の状況

▿平成 26 年秋の状況

# 守谷５－２

守谷市松ヶ丘１丁目地内：守谷駅約 1.2 km

幅員約 25m舗装国道

▿平成 21 年当時の状況

▿平成 26 年秋の状況

# つくば－１

つくば市竹園２丁目地内：つくば駅約 1.1 km

幅員約 13m舗装市道

▿平成 17 年当時の状況

▿平成 26 年秋の状況

## つくば - 2

つくば市春日２丁目地内：つくば駅約 1.3 km

幅員約６m舗装市道

▿平成 17 年当時の状況

▿平成 26 年秋の状況

## つくば - 3

つくば市花畑３丁目地内：つくば駅約 5.5 km

幅員約６m舗装市道

▿平成 17 年当時の状況

▿平成 26 年秋の状況

# つくば５－１

つくば市吾妻１丁目地内：つくば駅約 150 m

幅員約 34m舗装県道

▿平成 17 年当時の状況

▿平成 26 年秋の状況

# つくば５－２

つくば市二の宮１丁目地内：つくば駅約 1.8 km

幅員約 34m舗装県道

▿平成 17 年当時の状況

▿平成 26 年秋の状況

# 守谷駅周辺

▿平成 26 年秋撮影

▿1984 年（昭和 59 年）

国土地理院撮影（CKT845-C5A-2, S59.11）抜粋加工

▿1995 年（平成 7 年）

国土地理院撮影（CKT951X-C8-34, H7.5）抜粋加工

▿2004 年（平成 16 年）

国土地理院撮影（CKT20044X-C1-6, H16.10）抜粋加工

▿2013 年（平成 25 年）

国土地理院撮影（CKT20127-C6-103, H25.2）抜粋加工

# みらい平駅周辺

▿平成 26 年秋撮影

▿1979 年（昭和 54 年）

国土地理院撮影（CKT793-C1-7, S54.9）抜粋加工

▿1994 年（平成 6 年）

国土地理院撮影（CKT943X-C6A-4, H6.11）抜粋加工

▿2005 年（平成 17 年）

国土地理院撮影（CKT20053X-C7-5, H17.11）抜粋加工

▿2008 年（平成 20 年）

国土地理院撮影（CKT20083-C2-32, H20.5）抜粋加工

# みどりの駅周辺

▿平成 26 年秋撮影

▿1980 年（昭和 55 年）

国土地理院撮影（CKT805-C11B-17, S55.10）抜粋加工

▿1994 年（平成 6 年）

国土地理院撮影（CKT943X-C5-5, H6.11）抜粋加工

▿2005 年（平成 17 年）

国土地理院撮影（CKT20053X-C6A-5, H17.11）抜粋加工

▿2008 年（平成 20 年）

国土地理院撮影（CKT20081-C45-11, H20.5）抜粋加工

# 万博記念公園駅周辺

▿平成 26 年秋撮影

▿1980 年（昭和 55 年）
国土地理院撮影（CKT805-C9-29, S55.10）抜粋加工

▿1994 年（平成 6 年）
国土地理院撮影（CKT943X-C4-5, H6.11）抜粋加工

▿2005 年（平成 17 年）
国土地理院撮影（CKT20053X-C5A-6, H17.11）抜粋加工

▿2008 年（平成 20 年）
国土地理院撮影（CKT20081-C42-12, H20.5）抜粋加工

# 研究学園駅周辺

▿平成 26 年秋撮影

▿1980 年（昭和 55 年）

国土地理院撮影（CKT805-C7B-19, S55.10）抜粋加工

▿1994 年（平成 6 年）

国土地理院撮影（CKT943X-C3-6, H6.11）抜粋加工

▿2004 年（平成 16 年）

国土地理院撮影（CKT20043X-C2-6, H16.11）抜粋加工

▿2008 年（平成 20 年）

国土地理院撮影（CKT20081-C39-15, H20.5）抜粋加工

# つくば駅周辺

▿平成 26 年秋撮影

▿1980 年（昭和 55 年）

国土地理院撮影（CKT805-C7B-22, S55.10）抜粋加工

▿1998 年（平成 10 年）

国土地理院撮影（CKT981-C3-10, H10.10）抜粋加工

▿2004 年（平成 16 年）

国土地理院撮影（CKT20043X-C2-7, H16.11）抜粋加工

▿2008 年（平成 20 年）

国土地理院撮影（CKT20081-C39-20, H20.5）抜粋加工